

7.75"


3.75"

LEVITON®

To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.

Installer et utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.

Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.



CAUTION: Use this device only with copper or copper-clad wire.

MISE EN GARDE : n'utiliser ce dispositif qu'avec du fil de cuivre.


PRECAUCION: Use este producto sólo con cable de cobre o revestido de cobre.

LEVITON®

To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.

Installer et utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.

Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.



CAUTION: Use this device only with copper or copper-clad wire.

MISE EN GARDE : n'utiliser ce dispositif qu'avec du fil de cuivre.


PRECAUCION: Use este producto sólo con cable de cobre o revestido de cobre.

LEVITON®

To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.

Installer et utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.

Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.



CAUTION: Use this device only with copper or copper-clad wire.

MISE EN GARDE : n'utiliser ce dispositif qu'avec du fil de cuivre.


PRECAUCION: Use este producto sólo con cable de cobre o revestido de cobre.

LEVITON®

To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.

Installer et utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.

Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.



CAUTION: Use this device only with copper or copper-clad wire.

MISE EN GARDE : n'utiliser ce dispositif qu'avec du fil de cuivre.


PRECAUCION: Use este producto sólo con cable de cobre o revestido de cobre.

LEVITON®
DI-000-05032-20G

To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.

Installer et utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.

Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.



CAUTION: Use this device only with copper or copper-clad wire.

MISE EN GARDE : n'utiliser ce dispositif qu'avec du fil de cuivre.

PRECAUCION: Use este producto sólo con cable de cobre o revestido de cobre.

7.75"

3.75"

TO INSTALL:
WARNING: TURN OFF POWER.
TEST THAT POWER IS OFF.
NOTE: Terminal screws accept up to #10 AWG copper or copper-clad wire.
1. Remove insulation 5/8". Connect wires per diagram as follows: Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws.
2. Tighten terminal screws over wire loops using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

DIRECTIVES DE CÂBLAGE:
AVERTISSEMENT: COUPER
L'ALIMENTATION. VÉRIFIER QUE
L'ALIMENTATION SOIT BIEN COUPÉE.
REMARQUE : les bornes peuvent accepter des fils de cuivre ou plaqués cuivre jusqu'au calibre de 10 AWG.
1. Dénuder les fils sur environ 1,6 cm.
Raccorder les fils conformément au schéma de câblage, en procédant comme suit : enrouler les fils sur les bornes de trois quarts de tour vers la droite.
2. Serrer les vis sur les boucles en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.

INSTALACIÓN:
ADVERTENCIA: DESCONECTE
LA CORRIENTE. PRUEBE QUE LA
CORRIENTE ESTE DESCONECTADA.
NOTA: Los tornillos terminales aceptan cable de cobre o revestido de cobre hasta #10 AWG.
1. Conectar los cables según el Diagrama: Enrosque los alambres 3/4 de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de los tornillos terminales.
2. Apriete los tornillos de las terminales sobre los bucles de los cables utilizando el valor de torque apropiado, que puede encontrarse en Leviton.com/torquevalue.

© 2021 Leviton Mfg. Co., Inc.

TO INSTALL:
WARNING: TURN OFF POWER.
TEST THAT POWER IS OFF.
NOTE: Terminal screws accept up to #10 AWG copper or copper-clad wire.
1. Remove insulation 5/8". Connect wires per diagram as follows: Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws.
2. Tighten terminal screws over wire loops using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

DIRECTIVES DE CÂBLAGE:
AVERTISSEMENT: COUPER
L'ALIMENTATION. VÉRIFIER QUE
L'ALIMENTATION SOIT BIEN COUPÉE.
REMARQUE : les bornes peuvent accepter des fils de cuivre ou plaqués cuivre jusqu'au calibre de 10 AWG.
1. Dénuder les fils sur environ 1,6 cm.
Raccorder les fils conformément au schéma de câblage, en procédant comme suit : enrouler les fils sur les bornes de trois quarts de tour vers la droite.
2. Serrer les vis sur les boucles en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.

INSTALACIÓN:
ADVERTENCIA: DESCONECTE
LA CORRIENTE. PRUEBE QUE LA
CORRIENTE ESTE DESCONECTADA.
NOTA: Los tornillos terminales aceptan cable de cobre o revestido de cobre hasta #10 AWG.
1. Conectar los cables según el Diagrama: Enrosque los alambres 3/4 de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de los tornillos terminales.
2. Apriete los tornillos de las terminales sobre los bucles de los cables utilizando el valor de torque apropiado, que puede encontrarse en Leviton.com/torquevalue.

TO INSTALL:
WARNING: TURN OFF POWER.
TEST THAT POWER IS OFF.
NOTE: Terminal screws accept up to #10 AWG copper or copper-clad wire.
1. Remove insulation 5/8". Connect wires per diagram as follows: Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws.
2. Tighten terminal screws over wire loops using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

DIRECTIVES DE CÂBLAGE:
AVERTISSEMENT: COUPER
L'ALIMENTATION. VÉRIFIER QUE
L'ALIMENTATION SOIT BIEN COUPÉE.
REMARQUE : les bornes peuvent accepter des fils de cuivre ou plaqués cuivre jusqu'au calibre de 10 AWG.
1. Dénuder les fils sur environ 1,6 cm.
Raccorder les fils conformément au schéma de câblage, en procédant comme suit : enrouler les fils sur les bornes de trois quarts de tour vers la droite.
2. Serrer les vis sur les boucles en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.

INSTALACIÓN:
ADVERTENCIA: DESCONECTE
LA CORRIENTE. PRUEBE QUE LA
CORRIENTE ESTE DESCONECTADA.
NOTA: Los tornillos terminales aceptan cable de cobre o revestido de cobre hasta #10 AWG.
1. Conectar los cables según el Diagrama: Enrosque los alambres 3/4 de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de los tornillos terminales.
2. Apriete los tornillos de las terminales sobre los bucles de los cables utilizando el valor de torque apropiado, que puede encontrarse en Leviton.com/torquevalue.

TO INSTALL:
WARNING: TURN OFF POWER.
TEST THAT POWER IS OFF.
NOTE: Terminal screws accept up to #10 AWG copper or copper-clad wire.
1. Remove insulation 5/8". Connect wires per diagram as follows: Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws.
2. Tighten terminal screws over wire loops using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

DIRECTIVES DE CÂBLAGE:
AVERTISSEMENT: COUPER
L'ALIMENTATION. VÉRIFIER QUE
L'ALIMENTATION SOIT BIEN COUPÉE.
REMARQUE : les bornes peuvent accepter des fils de cuivre ou plaqués cuivre jusqu'au calibre de 10 AWG.
1. Dénuder les fils sur environ 1,6 cm.
Raccorder les fils conformément au schéma de câblage, en procédant comme suit : enrouler les fils sur les bornes de trois quarts de tour vers la droite.
2. Serrer les vis sur les boucles en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.

INSTALACIÓN:
ADVERTENCIA: DESCONECTE
LA CORRIENTE. PRUEBE QUE LA
CORRIENTE ESTE DESCONECTADA.
NOTA: Los tornillos terminales aceptan cable de cobre o revestido de cobre hasta #10 AWG.
1. Conectar los cables según el Diagrama: Enrosque los alambres 3/4 de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de los tornillos terminales.
2. Apriete los tornillos de las terminales sobre los bucles de los cables utilizando el valor de torque apropiado, que puede encontrarse en Leviton.com/torquevalue.

TO INSTALL:
WARNING: TURN OFF POWER.
TEST THAT POWER IS OFF.
NOTE: Terminal screws accept up to #10 AWG copper or copper-clad wire.
1. Remove insulation 5/8". Connect wires per diagram as follows: Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws.
2. Tighten terminal screws over wire loops using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

DIRECTIVES DE CÂBLAGE:
AVERTISSEMENT: COUPER
L'ALIMENTATION. VÉRIFIER QUE
L'ALIMENTATION SOIT BIEN COUPÉE.
REMARQUE : les bornes peuvent accepter des fils de cuivre ou plaqués cuivre jusqu'au calibre de 10 AWG.
1. Dénuder les fils sur environ 1,6 cm.
Raccorder les fils conformément au schéma de câblage, en procédant comme suit : enrouler les fils sur les bornes de trois quarts de tour vers la droite.
2. Serrer les vis sur les boucles en exerçant le couple approprié, lequel se trouve sur Leviton.com/torquevalue.

INSTALACIÓN:
ADVERTENCIA: DESCONECTE
LA CORRIENTE. PRUEBE QUE LA
CORRIENTE ESTE DESCONECTADA.
NOTA: Los tornillos terminales aceptan cable de cobre o revestido de cobre hasta #10 AWG.
1. Conectar los cables según el Diagrama: Enrosque los alambres 3/4 de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de los tornillos terminales.
2. Apriete los tornillos de las terminales sobre los bucles de los cables utilizando el valor de torque apropiado, que puede encontrarse en Leviton.com/torquevalue.

DI-000-05032-20G